

冰箱也会“热趴下”

冰箱自身就能制冷，按理说应该不怕“热”才是。但实际上,炎炎赤日下,如果不定期清理,冰箱也会“热趴下”，究竟是怎么回事呢？

两年以上应清洁

据了解,冰箱出现最多的问题,是由于散热器上结上了很厚的一层绒毛状的尘埃,尘埃就像一层被子,让散热器的散热效率大大降低,再加上大多数家庭为节约空间,将冰箱放在墙角处,四面不通风,热量长时间散不出去,这就造成散热器工作性能不好,导致冰箱周围温度升高,温控器就会“误以为”周围环境温度升高,于是频频下指令让压缩机启动,导致压缩机越来越热,温度更高,造成恶性循环,直至最终烧毁压缩机。所以,用过两年的冰箱,其散热器就该清洗。专家建议,每年应对冰箱进行 2 次以上的清洁。

清洁方法

清洗时应该先停机,拔下电源,然后移开冰箱远离墙壁,先将散热器上的尘埃除净,再用加有适量中性清洁剂的温水擦洗,擦洗时要小心别碰坏铜管,别让水流进电线的接线盒。散热器被彻底清洗后,将冰箱摆在房间通风的地方,千万别紧靠墙壁。冰箱内部可以用硼酸或消毒纸巾擦拭,用硼酸擦冰箱,可以很容易地去霜。如果用醋代替硼酸,则能防止生锈,搁架要拿出来用水清洗。

内壁用甘油擦拭,可形成一层薄薄的保护膜,即使沾上牛奶或是食物残渣,也可以很容易地擦拭掉。冰箱内附件肮脏积垢时,应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件的表面应用干布擦拭。

(张黎昀)



■ 冰箱放在墙角或不通风的死角,容易造成散热不良

奥特朗 DSF418:全球首款内置恒温即热式电热水器



2007 年初,奥特朗在中国市场推出了恒温即热式电热水器 DSF418,这标志着热水器技术开始进入恒温时代。

市场呼唤恒温热水器

全球热水器市场已经历了燃气式、储水式、太阳能、即热式电热水器等几个阶段,这几类热水器各有优点,但都存在一个共同的技术难题:热水器在使用过程中,随着水压的变化,水温忽冷忽热极不稳定。奥特朗通过对中国 200 多个城市 3000 多名消费者进行市场调查之后得出一个结论:大多数消费者希望热水器可以

恒温出水,不再忽冷忽热。

顾客的潜在需求就是企业产品研发的动力,奥特朗在经过论证之后马上投入大量人力、物力进行技术研发,寻求解决热水器出水忽冷忽热的技术难题,并且特别组建了专业从事恒温技术研发的技术团队。

DSF418 引领新恒温热水器时代

经过奥特朗数十名技术人员近三年的悉心研究,终于在 2007 年 1 月推出了恒温式即电热水器 DSF418。

DSF418 采用迅腾 V 代发热技术,无极变频,自动恒温,具备超温保护、漏电保护、干烧保护、超压保护、水流量过低保护、故障自检、记忆功能等多种功能,是真正的电子恒温技术,让沐浴更加安全舒适。

DSF418 外形简约精致,在设计

上融合了更多时尚元素,充满典雅气质的黑身机身,行业内首创的全屏设计,银色与黑色的经典搭配,颠覆传统的水热水器设计理念。

据悉,奥特朗一直专注于即热式电热水器技术的研发,每推出一款新产品都引导市场潮流,2005 年,奥特朗推出的迅腾专利发热技术(专利证号 ZL 2005 2 0053822.2 实用新型),引发了行业一股“迅腾”旋风。根据相关权威机构公布的《2005—2007 年中国城市热水器市场研究咨询报告》显示:2005 年,奥特朗在快速电热水器市场占有率达到 45.6%,居行业领先。相信随着 DSF418 的推出,奥特朗的市场份额会进一步扩大。

特别提示:奥特朗现诚招二级代理商及直销人员,招商热线:54993151;销售咨询电话:54377176

广告

夏新 N6:卫星导航+大屏炒股

GPS 卫星导航手机无疑是今年最流行的手机产品之一,夏新 N6 手机采用 2.8 英寸超大手写触摸屏,内置 SIRF 第三代专业卫星导航芯片,12 颗卫星为你免费导航,20 通道快速定位,即使高楼林立,也能灵敏接收卫星信号,实现地面位置的精确定位。在此基础上,夏新 N6 手机内置了最新版的赫赫有名的灵图《天行者 6.0 夏新专业版》导航软

件,提供了全国 337 个地级以上城市、2200 个县城的详细地图和全国路网信息,14 大类、350 多万个设施点信息。只要一键启用夏新 N6 的 GPS 导航功能,您不仅可以实现精确定位,还可以通过丰富的地图信息查询,选择想要去的地方,并自动规划好行走的路线,最后通过全程语音导航的指引轻松到达目的地。夏新 N6 预装了牛市炒股高手间

盛行的同花顺和移动证券 2.0 两套专业炒股软件,支持 80 余家券商,您可以用 2.8 寸超大屏幕看 K 线图、炒股,它支持的 EDGE 功能让您的下载速度大大加强!夏新 N6 使用了 1500 毫安时的大容量电池,待机时间达十天之久,更有私密保镖功能呵护您的隐私。

夏新现隆重推出里程碑式的 N6 手机,惊喜上市价 2780 元!

有人说过,未来是读图时代。但无论怎样读图,除了固定设备,都离不开纸张。是吗?这倒不见得。富士通公司开发的彩色电子书“FLEPIa”率先采用了彩色电子纸,具有屏面大、厚度小、重量轻、连续使用时间长特点。对于传统书本而言,彩色电子纸和电子书的出现,意味着将平面媒体介质“电子化”的大潮已经到来。

电子纸最重要的两个特征,就是“像纸一样轻”,“像显示器一样可以

无需纸张 阅读缤纷世界

自由转换画面”。而富士通是率先使电子纸实现“彩色、可弯曲、无需电源可显示静止画面”功能特性的厂家。

电子纸“显示器”画面分辨率高,显示效果、视觉感观与一般书写纸很相似;具有画面记忆特性,一旦画面显示后即不再耗电,这对于便携式电子阅读器是非常重要的优势。即便没有电源,也可以永久地保持静止画

面。由于电子书只在动态显示、更改画面时用电,大大减低了相同能源条件下的能耗。根据富士通官方数据,富士通 FLEPIa 充电一次能进行 50 小时的内容显示(内容显示间隔为 1 分钟、显示 3000 页 8 色的彩色图像时)。如果大量用于酒店、商场的消费项目、产品的标签,室内/半室内广告、会议宣传板,将会大大节省电力成本、传统纸张消耗的成本和各种个性制作的附带消耗性成本。

空调何时该加氟

随着空调使用率的逐渐增高,一些空调在使用一段时间后就会出现制冷效果衰减等现象。制冷效果不理想大多是因为缺氟的原因,这时我们应该及时给空调加氟,但是怎样才能判断是否缺氟呢?

1.试:空调正常开启一段时间后,吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。

2.测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在 8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达 15℃左右。

3.看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应能看到蒸发器(铜管上串满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结

霜或结冰也不正常。

4.摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能就是缺氟。

5.察:使用空调半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。(黑崎)

液晶电视维护常识

除了在选购时要挑选一款性能优异、品牌好、质量可靠的液晶电视外,日常的维护也很重要,不仅可以减少机器的故障率,也能够延长液晶电视的使用寿命。

1.避免长时间显示静止画面

在长时间不看电视时,最好关闭机器,或者降低其显示亮度,否则容易导致内部烧坏或者老化。此外,长时间显示一幅图片会造成液晶屏幕的损害,有可能导致某些液晶像素过热,进而使电视机出现更多坏点。例如,有些朋友看 DVD 的时候,碰巧有事情需要走开,习惯按下“暂停”键,这时画面始终显示定格的那一副画面,这对屏幕的损害其实是很严重的。

2.选用推荐分辨率

目前,有些液晶电视的分辨率可以调节,然而在推荐的分辨率下使用液晶电视是对液晶屏幕的一种保护,在推荐的显示分辨率下,液晶电视才能生成最优质的画面。

3.避免损伤表面

液晶显示屏非常脆弱,直接碰触或直接用力撞击液晶屏,很容易造成屏幕上细小的损伤,产生所谓的“坏点”。例如,许多人有用手指对屏幕“指指点点”的习惯,这很有可能会对液晶电视造成致命的损害。此外,要管好自己的小孩和他们的玩具,对液晶屏的任何撞击、划刻都会带来直接的损伤,并且极有可能导致整块屏幕报废。

4.保持干燥

潮气对于电视机的损伤很大,因此要注意保持电视机的干燥度。即使长时间不看电视也要定期开机通电,以便将机内的潮气驱赶出去。如果屏幕“泛潮”的情况较严重,还是拨打售后服务,请维护人员上门检查为好。较严重的潮气会损害电视里的元器件,尤其是给含有湿度的液晶电视通电时,会导致液晶电极腐蚀,造成永久性损害。

5.正确清洗

如果发现显示屏表面有污垢,应使用正确的方法将污垢清除。如果屏幕上仅有一些灰尘的话,用一块微湿的软棉布轻轻地擦去灰尘即可;如果是屏幕比较脏一定要选用专用清洁剂。需要注意的是,不要将清洁剂直接喷到屏幕表面,它很容易流到屏幕里面导致屏幕内部出现短路故障,造成不必要的损失。清洁屏幕还需要定时定量,频繁擦拭也会对电视屏造成一些不良影响。

6.勿自行拆机

还有一点需要特别注意的是,不要擅自拆卸液晶电视。首先,液晶电视机构精密,核心屏幕脆弱,非专业人员对液晶电视进行拆卸维修,有可能对电视机造成更大损害。一个小金属屑的脱落都可能造成严重的后果。其次,即使关闭了很长时间,电视的背景照明组件中的 CFL 换流器依旧可能带有大约 1000 伏的高压,这种高压容易对人体造成严重伤害。此外,如果在保修期内私自拆开电视机,会导致售后服务失效,得不偿失。

