



滥拆承重墙致四层厂房坍塌

消防官兵奋战 15 小时搜救 被压三人不幸全部遇难

本报记者 沈月明
见习记者 范洁 王文佳

生命探测仪显示2个小红点

坍塌的楼房位于闵行区浦江镇陈行公路苏召路口,是一幢四层楼高的厂房式建筑,长六十米,中间带走廊。坍塌楼面位于大楼的正中间,废墟全部呈散落状堆积在一起,有四五米高,现场还散落着床垫、空调等物件。

事故发生后,有8名楼内租客和装修队员幸运逃生,但根据他们的描述,仍有人被压在废墟下面!公安和消防队员15时前即赶到现场,立刻展开搜救,并迅速投入生命探测仪、搜救犬等先进设备和手段。17时,记者听到现场搜救人员描述:生命探测仪发现了两个小红点,被埋深度在3米至5米之间。

现场指挥迅速调来了两辆铲车加快废墟清理,消防人员不时冲上去徒手搬开机械难以搬移的物件。几条搜救犬来回寻找着被困者。18时30分许,第一名男性被困者被救出,可惜已经没有生命体征。21时30分许,又救出第二名女性被困者,但同样没能挽回生命。

到了深夜,天气变得非常寒冷,几台照明灯将抢救现场照得亮如白昼。数十名消防队员依然不放弃努力,在紧张地挖掘着。通向被埋者的坑道越来越深,越来越长。

今天凌晨5时30分,最后一名遇难者被挖出,是一名男性。消防队员们结束了近15个小时的搜救行动。

毗邻幼儿园成了指挥部

倒塌厂房北侧毗邻苏民幼儿园,事发时,幼儿园正在上课,所幸有围墙和大型玩具的阻挡,幼儿园并没有受到波及。苏民幼儿园王园长告诉记者,她当时在靠近坍塌楼房的一侧教室上课,就听到“砰”的一声,有点像放炮的声音,接着尘土飞扬。“我还害怕孩子们受到惊吓,准备对他们进行一定的心理干预,但是经过一一确认,没有发现这样的情况,在西侧教室上课的孩子连声响都没有听到,都是照常上课。”

事发之后,幼儿园和家长一一取得联系,在下午4时之前孩子们基本都由家长接回,晚上所有老师再次确认孩子的安全。王园长表示,接下来的几天,幼儿园会安排停课,老师继续上班全力配合救援和废墟清理工作,等到能确保孩子安全之后才会恢复上课。期间,班主任会和家长保持联系。

由于紧靠事故现场,在安全送走孩子们后,苏民幼儿园也成了救援的第一现场和临时指挥部,铲车已将游乐设施、车棚和围墙推倒,幼儿园院子内堆放着清理出的木屑、砖块、玻璃碴等。

“底楼承重墙都被破坏了”

王女士住在附近小区,事发当时正带着女儿买菜回家,她告诉记者,楼房坍塌时发出巨响,随后升腾起大量烟雾,“挺吓人的,我还以为地震了。”

“我当时正在睡午觉,就听见里面‘轰’的一声,还以为谁在放鞭炮。”刘先生在制衣厂门口沿街处开一家小吃店,他告诉记者,事故发生时楼内有施工队正在进行装修,“好几个月前就开始装修,经常砸墙头,底楼的承重墙都被破坏了”。

“之前在隔壁做食品批发的一家人就住在3楼,我看见他们跑出来的,他们的大女儿被砖头砸伤了,小儿子在隔壁的幼儿园上课,现在全家都去医院了。”陈女士在该楼附近经营家纺用品,她告诉记者,坍塌的大楼租给十几户外来打工人员,事发时她看到五六名租住在楼内的居民幸运逃离。

有目击者称,事发前有施工队正在4楼敲榔头、打冲击钻,从大楼中逃出的幸存者中也有手持冲击钻等工具的装修工人。

昨天14时37分,“轰”的一声巨响,周边群众惊讶万分地发现,原来熟悉的服装一厂宿舍楼当中突然豁开一个巨大的口子,灰尘漫天。差不多有6间房间宽度的4个楼面整体坍塌了!

公安、消防人员迅速到位抢救,从昨日15时许开始挖掘,直到今凌晨5时30分找到最后一名遇难者的遗体,搜救行动才告结束。初步调查显示,这是一起因滥施工、拆承重墙引发的惨痛事故。

事故发生后,市领导艾宝俊、张学兵、沈骏立即指示全力救援,彻查事故原因。市政府副秘书长肖贵玉第一时间赶到现场指挥救援。

■ 消防官兵正在浦江镇坍塌厂房现场搜救被埋人员
本版摄影 记者 张龙 陈意俊



坍塌楼房至少装修过4次

据苏民村一村干部介绍,坍塌的楼房建于上世纪80年代初。该楼最早是上海服装一厂的厂房,后来经改制转手,目前为东闵制衣有限公司所有,制衣公司后将大楼租给江深实业公司,事发时江深公司正对大楼进行装修,拟再出租给附近外来务工人员。

据悉,该大楼几年前曾作为上海英业达科技有限公司的宿舍楼,住过“两三千人”,当时就装修过;在此次装修之前,还曾内部装修改建过一次,算上最初建造时的装修,至少进行了4次装修改建。这名村干部说,翻来覆去地装修,房子的结构肯定被破坏了,不然不会出事。他判断可能是楼房的承重墙被破坏了。“如果不是地震,房子一般是不会倒的,我听到消息后第一判断是承重墙被敲掉了。”

大楼建造质量疑先天不足

据一名知情人士透露,这个房子的质量不行,都是预制板造的,不像钢筋混凝土造的房子那么结实。记者在现场看到,坍塌的废墟中有很多断裂的楼板,都为上世纪80年代常用的预制板。楼板中只有一层稀疏的钢筋,比筷子还细。从倒塌楼房与未倒楼房的断面处,几乎看不到残留的钢筋,应是预制楼板不能承受重力齐根断裂。

据悉,该厂房承租人已被警方控制。闵行区在事故发生后迅速成立了区镇联合调查组,同时对周边建筑进行快速的安全检查。区里今天召开专项会议,要求吸取事故教训,举一反三,对区内装修施工工地开展安全大检查,坚决防止此类事故再次发生。目前事故原因正由市安监局牵头调查,截至记者发稿时,调查仍在进行中。

【焦点快评】

“大胆”施工害人害己

没发生地震,楼却倒了,在上海地区是极其罕见的。联系到此前的“楼倒塌”事件,如果施工人員心中有法律意识,有安全意识,珍惜自己和他人的生命,这两起事故都是完全可以避免的。笔者也曾经历过两次房屋装修,总体的感觉是:设计师、装修人員胆子都很大,在他们眼里,很少有墙是不能敲的。尽管物业管理相关法律法规对建筑结构改动有明确的规定,但施工方,包括业主自己,为了“出效果”,为了省空间,能敲则敲,无所顾忌。此次浦江镇倒楼事件,对法盲施工者、业主,是一次深刻的警醒。

沈月明