

申龙电梯仍在生产坚称产品合格

湖北荆州电梯事故调查报告 29 日发布，初步认定电梯制造商申龙电梯股份有限公司存在盖板结构设计不合理、3 块盖板尺寸与图纸不符、出厂产品零部件质量把关不严等问题，对此次事故应负主要责任。

然而，申龙电梯主要负责人接受采访时坚称：“涉事电梯通过国家相关检测，产品均严格按照图纸尺寸生产，目前未接到任何官方性结论报告。”

三月检验合格

30 日上午，记者来到位于江苏吴江汾湖高新技术产业开发区的申龙电梯股份有限公司。公司总经理袁强表示，企业生产目前未受影响。

据事故调查小组此前通报，今年 3 月 16 日，事故电梯经湖北特种设备检验检测研究院检验的结论为“检验合格”。事故技术调查组专家、湖北省特种设备事故调查处理中心工程师徐义说，调查组了解到，对于盖板的设计问题及尺寸不符问题，3 月 16 日的检测并未涉及，“检测的项目中没有包含盖板这一项”。

记者从一家特种设备监督检验技术研究院了解的信息显示，按照国家质检总局关于自动扶梯的检验规范，盖板的紧固度并没有列在检验项目中。

袁强称：“公司有多款型号电扶梯产品，均通过国家电梯检测中心型式试验并取得生产许可，包括此次荆州‘7·26’安良百货电梯事故中的 FML08 型自动扶梯。”那么，通过了型式试验和相关检测，是否意味着电梯设计、生产就无隐患？

记者从多位业内人士那里获悉：“型式试验相当于企业生产新型号电梯做的实物模型，只有通过试验才能进行规模化生产。”但型式试验只能说明企业具备生产这个型号的能力。

“电梯安全问题，三成是产品质量，三成是保养，三成是安装，最后一成是使用人的监督自觉。”一位电梯公司工程负责人说。

此外，事故调查报告称 3 块盖板尺寸与图纸不符。这样的踏板能够出厂，说明申龙电梯公司把关不严。同时，按照常规，安装公司发现盖板跟图纸不符合，应停止安装。可湖北德富机电设备有限公司没有这么做。

被指低价竞争

记者采访多家电梯代理商和使用企业发现，近几年来，申龙电梯凭借低价优势，在激烈的市场竞争中获得中小型地方房企和连锁商超等客户的青睐，成为行业后起之秀。2014 年 5 月 23 日，申龙电梯向证监会报送 IPO 申报稿，于今年 7 月 2 日通过证监会发审委审核。

虽然业务呈现快速发展势头，但申龙电梯在技术研发方面的投入却处行业较低水平。数据显示，与企业利润攀升形成鲜明对比的是，申龙电梯研发费用占营业收入比重反而降低。2012 年、2013 年和 2014 年研发费用占营业收入的比例分别为 3.46%、3.65%、3.11%。

另外，申龙电梯技术人员占员工总人数的比重也远远低于同行业。2014 年申龙电梯技术人员所占员工总人数比例为 9.41%，而国内同类企业一般在两位数。

同类电梯大品牌价格为 20 万至 40 万元，申龙电梯则低得多。据业内人士介绍，楼高 4 米到 4.5 米的自动扶梯价格一般为每台 16 万元左右，而申龙公司的统计数字显示，2012 年至 2014 年，该公司同类自动扶梯产品销售平均单价均不超过每台 12 万元。

新华社记者 刘巍巍 周琳 周强
(据新华社南京 7 月 30 日电)

相关链接

两个细节令人质疑

■ 苏州市电梯业商会有关人士介绍，根据国家相关规定，电梯盖板内应装有安全保护装置，一旦梯级下陷到一定距离或者打开盖板，安全保护装置将被触发，电梯停止运行。申龙电梯股份有限公司总工程师张建忠称，事发时电梯盖板没有打开，未能触发感应装置。但一些业内人士却并不认同，认为涉事电梯要么没有安装安全保护装置，要么是装置失灵。

■ 此次事故发生在电梯的上机房处。专家认为，上机房盖板下的空间分两块，一块是马达传动装置，一块是工作人员的工作区域，两个工作空间还有隔板。“受害人从第二踏板掉下来，一般应是掉进工作空间，不会造成伤亡，为何此次直接掉进马达装置区域致死，着实令人费解。”吴江一位电梯生产商说。

杭州一小区电梯夹死22岁女住户

本报讯 杭州消息:昨天上午 10 时 15 分许，杭州新华坊小区 18 号楼电梯夹住一女乘客并致其死亡。

据了解，当时女子刚进电梯，电梯突然下坠，女子的脖子卡在电梯门边沿。记者从参与救援的消防队处了解到，事故电梯卡在 16 楼和 17 楼中间位置。初步估计，电梯停靠在 17 楼时突然下坠，导致电梯内的人发生意外。女子胸部以上，特别是头部，被卡在电梯外侧的缝隙当中。消防先是用液压扩张机将电梯固定在 16 楼的位置，后强行打开电梯口将其拉了出来，送往医院。记者联系杭州市红十字会医院抢救室，工作人员称该女子被送到时已无生命体征。

据 18 号楼一名住户介绍，该楼一共两部电梯，维修频繁，“经常一部电梯维修，另一部电梯运行，坏的频率比较高，但之前并没有发生电梯夹人的事”。

昨天中午，出事小区所在的新华坊社区通报称，发生意外的女子系居住在 18 号楼 16 楼的王某(22 岁)。目前，家属已赶到医院。联合调查组正对事件进行调查。

据了解，事故电梯品牌是西子奥的斯。西子奥的斯电梯有限公司杭州分公司工作人员称，出事的电梯确实是奥的斯品牌，是 1998 年左右在这个小区安装的。2008 年以后，该小区的电梯保养维修工作已交给杭州通达电梯工程有限公司负责。

统计数据显示，截至今年 3 月 30 日，杭州市电梯保有量已达 7.6 万余台，排名全国省会城市第三位。(张思佳)

雲 Yunlan—Decoration

上海名牌

国家二级资质单位

上海家装五星级标杆企业

5000种装修材料

商场式实景展示，明码标价，童叟无欺

打造

一站式

装修服务

8大特色造就直接回头客超过了业务总量的40%以上

特色一

免费量房
免费设计，
直接降低
装修成本。

特色二

分间分项
详细预算，
材料人工
透明报价。

特色三

装修材料商
场式实景展
示，明码标
价阳光消费。

特色四

预算单价
上墙公示，
杜绝低开
高走现象。

特色五

自有稳定
承揽施工队，
工程不发包
也不转包。

特色六

不把客户的
钱糟蹋在，
展会和买
业主名单上。

特色七

解决问题
快速不拖拉，
售后服务
迅速又回访。

特色八

汪总直达号
56476188
15821654888
有不满意，请开炮

主
推
风
格

990元/㎡ 简约风格

1180元/㎡ 时尚风格

1480元/㎡ 气派风格

免费上门量房，免费出详细预算
和设计方案。可收费效果图设计。

所有工程完工后，均保修两年，水电
线路工程保修5年并送水电光盘一张。

经适房装修 老旧房装修

动迁房装修 商品房装修

新婚房装修 复式/别墅

主
打
房
型

签约云兰礼
送豪礼

在2015年07月31日—08月31日的签约客户，除享受本月区常优惠规定外（具体规定请就近咨询门店），还可根据实际房屋情况获得下列赠送（只可选一）：
一、二手房、翻新房装修送搬场费600元；
二、经适房、动迁房装修送力士牌双槽水斗一只（650元）；
三、婚房、商品房装修送和成台盆一只（800元）；

扫一扫
关注更多
云兰资讯

官网：www.shyunlan.com

总部旗舰店：共和新路4646-4666号（地铁1号线共康路站3号口） 热线电话：4000-97-3339

虹口店

大连路
1172号
(近和平公园)

55953668

九亭店

沪松公路
1490号(近
九亭地铁站)

57638928

张杨店

张杨北路579号
(近地铁五莲路站；
如家酒店北侧)

50384807

大华店

沪太路1288号
近晋城路

66111398

金山店

金山区
卫清西路
692号
(近樱花路东建路)

67960307

浦建店

浦建路
1502号

50454808

杨浦店

营口路
854-856号
(近翔殷路)

55227578

闵行店

莘庄镇水清路
405号(地铁北
广场近庙泾路口)

54956288

南桥店

奉贤南桥环城东
路1489-1493号
(近乐购超市)

57191373

普陀店

桃浦路329号
(近真北路、
田林东路)

52852988

徐汇店

田东路379号
(近漕溪路
田林东路)

64410299

宝山店

永清路
315-317号
(近水产路)

56560830

周浦店

上南路
6919号
(沪南路上南路口)

68128058

松江店

嘉松南路绿城
路口166号(地铁
松江新城站北50米)

67733219

长宁店

天山路
145号
(靠近双流路口)

62590005