

一辆 2014 年 3 月购买的雪铁龙 C5L, 行驶里程 2.8 万公里, 备胎气压过低, 后雾灯不亮, 要求做保养。在上海瑞丰汽车销售服务有限公司, 4S 店做了一次保养, 更换空气滤清、机油滤清、燃油滤清、机油, 更换火花塞 4 个、刹车油、防冻液。